

CONTROLEVERSLAG VAN ONDERGRONDSE STOOKOLIETANK



Datum van keuring:
21.08.2026



Datum van verslag:
21.08.2026



Datum herkeuring:
21.08.2027



Basis van de controle:

Conformiteitsattest controle ondergrondse reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

ID-label

Klant ref.

Straatnaam Is. Meyskensstraat

Huisnummer 177

Busnummer

Postcode 1780

Gemeente WEMMEL

Land België



BESLUIT: DE OPSLAGTANK IS CONFORM.



De opslaginstallatie voldoet aan de wettelijke bepalingen: de tank mag gevuld, bijgevoerd en verder gebruikt worden. Een groene merkplaat (label) werd aan het vulpunt aangebracht.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

DIGITAAL DOSSIER

De inspecteur: Peter, Maessen

Peter Maessen

ACEG VZW - #192

INBREUKEN/OPMERKINGEN

Geen inbreuken vastgesteld

Roestvorming aan/rond het mangat deksel zijn tegen te gaan



De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

TECHNISCH ONDERZOEK

Type ondergrondse tank: Cilindrisch

Niet toegankelijke tank: materiaal: Staal (enkelwandig)

Datum van plaatsing: Bestaand (voor 01/08/1995)

Tanknummer: - Inhoud tank: 7000 l

Type indeling tank: Particulier ingedeeld en onderneming (vanaf 5000kg/6000L)

Particulier ingedeeld en onderneming: klasse: Item 1

Vorig certificaat aanwezig?: Neen

Datum van uitvoering vorig certificaat:

Aanwezigheid kenplaat opslagtank (ingedeelde inrichting): Niet aanwezig of onleesbaar

CHECKLISTS

CHECKLIST OPSLAGTANK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat wanden (schildering, isolatie, ...)	OK
Algemene staat tank	OK
Zichtbare verontreiniging	OK
Organoleptische verontreiniging	OK

CHECKLIST TOEZICHTSPUT/MANGAT

Te inspecteren item	OK/NOK
Zichtbare verontreiniging rond tank	OK
Staat toezichtspuit	OK
Dichtheid toezichtspuit	OK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat deksel	OK

CHECKLIST LEIDINGEN EN TOEBEHOREN

Te inspecteren item	OK/NOK
Aansluitingen (ontluchting,vulling)	OK
Staat leidingen (ontluchting,vulling)	OK
Uitmonding leidingen	OK
Staat aanvoerleiding	OK
Staat terugvoerleiding	OK
Stookoliefilter	OK

CHECKLIST PEILMETING

Te inspecteren item	OK/NOK
Pneumatisch	OK

CHECKLIST SYSTEEM TEGEN OVERVULLING

Te inspecteren item	OK/NOK
Fluit	OK

CHECKLIST LEKDETECTIE

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet aanwezig	OK

TABEL OVERZICHT TESTEN

Type testen	Uitgevoerd?	OK/NOK
Water- en slibbemonstering	Uitgevoerd	OK
Dichtheidscontrole	Uitgevoerd	OK
Potentiaalmeting	Uitgevoerd	OK

Waarde ultrasoonmeting boven het vloeistofniveau -4,7 (dB-μV)

Waarde ultrasoonmeting onder het vloeistofniveau -3,1 (dB-μV)

Waarde potentiaalmeting -502,7 mV

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR


Naam Van Meerbeek
Straatnaam Hoekstraat
Huisnummer 30
Busnummer
Postcode 3078
Gemeente Meerbeek
Land België

OPDRACHTGEVER

Naam
Telefoon
Mail
BTW nr.

NOTA'S


BIJLAGEN



BIJLAGEN



BIJLAGEN



BIJLAGEN

