ACA asbl
Organisme de contrôle agréé
Installations domestiques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA : BE 0811 407 869

153000965

Ref: 2014101440

RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE / CONTRÔLE PÉRIODIQUE

Données générales

Lieu du contrôle:	Liebrechtlaan 78 /2B , 1090 JETTE			
Propriétaire:	LUYCKFASSEEL			
Client:	Luyckfasseel Etienne,Liebrechtlaan 78 /2A, 1090 JETTE			
Type de locaux:	Appartement	Distributeur d'énergie: /		
Code EAN:	Non-communiqué			
Installateur:	/			
N° TVA:	/	ou n° carte ID: /591 950052 46	Émis à: /	le /
Agent-visiteur:	Toni Arnould			Date du contrôle: 21/10/2014

Type de contrôle

Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE)

Type contrôle:	Art 271/271bis Controle périodique
Info complément.:	Differentiel plombé
Réinspection à:	/ACA 9201310179

Données générales de l'installation électrique

Tension nominale:	3x400v+N	Courant nominal max:	40A	Courant nominal sécurité principale:	20,00
Section du câble d'arrivée:	4X6 mm²	- Type:	VOB		
Type d'électrode:	Barre ou piquet de terre	Section:		Conducteur de terre:	16 mm²
Interrupteur différent. général - In:	40 A	- DI :	300 mA	Nombre de pôles:	4
Interrupteur(s) différentiel(s) général(s) extra: /					
Interrupteur différent. second. - In:	40 A	- DI :	30 mA	Nombre de pôles:	4
Interrupteur(s) différentiel(s) secondaire(s) extra: /					
Nombre de circuits:	13	Nombre de tableaux:	2	Tarif:	Jour

Mesures et contrôles

Résistance de dispersion:	19.8 Ohm	Protect. contre les contacts indir.:	En ordre	Plombage du différentiel:	En ordre
Isolement générale:	2.19 MOhm	Test du différentiel:	En ordre	Etat du materiel fixe:	En ordre
Test de continuité:	En ordre	Test de défaut:	En ordre	Schémas:	En ordre
Protect. contre les contacts dir.:	En ordre				

Conclusion :
L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE

L'installation doit de nouveau être contrôlée:
avant le: 25 ans après date ☐ par le même organisme (*)

NOMBRE D'ANNEXES
Schéma d'implantation: Oui
Schéma unifilaire: Oui
Autres: /

L'AGENT-VISITEUR:

Visa du distributeur (art 270)

Visa de l'organisme de contrôle

ACA asbl - Organisme de Controle Agrée
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Le Ministre des Affaires économiques,Direction Energie électrique doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Description des circuits

1 DIS BIP 32A
2 DIS BIP 16A
10 DIS BIP 20A

CONSTATATIONS: Remarques

- A : Pas d'infractions.
- D : L'éclairage n'est pas placé définitivement.

CONSTATATIONS: Infractions

Luyckfasseel Etienne
Liebrechtlaan 78 /2A
1090 JETTE

Leveringsadres :
Luyckfasseel Etienne
Liebrechtlaan 78 /2B
1090 JETTE

Bon 4059279

Tâche : Elektrisch - herkeuring

Klantcode : 512436

2014101440 / / Elektrische keuring Keuring

Artikel	Aantal
EL4 part Herkeuring,wijziging,uitbreiding	1

Datum en handtekening

Datum : 21/10/2014

Betalingswijze : Bancontact

Madame, Monsieur,

veuillez trouver en annexe le rapport et/ou le bon de commande du contrôle technique auquel le sujet réfère.

En espérant de vous avoir rendu rendu service.

ACA asbl
Toni Arnould

Beste,

gelieve in bijlage het verslag en/of de bon terug te vinden van de technische controle vermeld in onderwerp.

Hopend u hiermee van dienst geweest te zijn.

ACA vzw
Toni Arnould